


Ausführung : 1979 - 1983

4.93



Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anz.	Preis Fr.
1	Kompr. Block Ceccato (*)	5404	1	
	ZK-Dichtungssatz m. Ventile	84/95496	1	
	Dichtungssatz kpl.	84/95497	1	
2	Ansaugfilter-Patrone	84/641111	1	
3	Behälter 150 lt. (A721-3)	K 3027.4504	1	
4	Drehstrommotor 2,2 kw	K 31520	1	
5	Motorscheibe A160-1, B24	K 31713-160124	1	
6	Keilriemen 13 x 1525	K 31813-1525	1	
7	Riemenschutzgitter	K 31603	1	
8	Druckleitung A 686-3	K 31078	1	
11	Rückschlagventil	K 2705	1	
	RV-Einsatz	K 2705/51	1	
12	Sicherheitsventil R 3/8"	K 2740-11	1	
13	Ablasshahn	K 2870	1	
14	Manometer 63	K 2614-16R10	1	
15	Druckschalter	MDR 5/11/EV/R5E	1	
	Haube mit Tasten	MDR 5/50	1	
	Motorschutz-Relais 6,1-10,3 A	R5E	1	
	Entlastungs-Ventil	EV-5	1	
18	EV-Leitung B x 270 mm	K 31312	1	
19	EV-Leitung C x 700 mm	K 31327	1	
20	Verschraubung	GE 15-LR 1/2"	2	
23	Verschraubung	SO 2421-06-1/4"	1	

(*) Nur im Austausch lieferbar

5404

keine Dichtungen mehr vorhanden

Les joints ne sont plus disponible.

Block umbauen auf MK 113 mit Zubehör:
5404/150/U