


Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

AB 858 & AB 858S

Code: 1123020134

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

erstellt am: 2.2017



Pos.	Art.Nr. / No.d'Art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qt.
	AB 858S:			
1.1S	017 002 000	Ansaugfilter-Einsatz (S)	Element filtrant (S)	1
1S	317 011 000	Ansaugfilter kpl. (S)	Filtre d'aspiration cpl. (S)	1
	AB 858:			
1	970 000 2979	Ansaugfilter kpl.	Filtre d'aspiration cpl.	1
1.1	910 376 0330	Ansaugfilter-Einsatz	Element filtrant	2
3	508 209 0008	Lagerdeckel	Couvercle avant	1
4	6206	Kugellager	Roulement	1
5	6006	Kugellager	Roulement	1
8.1-8.4	423 124 0000	Ventilplatte kpl.	Plaque de soupape cpl.	1
9	503 062 0008	Zylinderkopf	Culasse	1
	AB 858S:			
10	513 001 0008	Nachkühler kpl.	Refroidisseur postérieur	3
	AB 858:			
10	513 001 0008	Nachkühler kpl.	Refroidisseur postérieur	1
13	718 006 0000	Öl-Sichtglas	Temoin d'huile	1
14	719 235 0000	Sicherheitsventil 1/4", 6bar	Soupape de sécurié 1/4", 6bar	1
16	709 112 0000	Öleinfüllzapfen	Bouchon	1
18	720 124 0000	Schwungrad	Volant	1
19	715 305 0000	Kunststoffhaube	Capuchon	1
20	A 1966.01	Schlauch 4/6 (Meterware)	Tuyaux pneumatiques 4/6 (au mètre)	1


Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

AB 858 & AB 858S

Code: 1123020134

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

erstellt am: 2.2017



Pos.	Art.Nr. / No.d'Art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qt.
20.1	MR 250610-SPEZIAL	Spezialnippel für Kurbelgehäuseentlüftung (wir empfehlen, diesen Nippel bei allen Originalblöcken nachzurüsten)	Raccord spécial pour la ventilation du logement (nous recommandons de monter ce téton sur tous les blocs d'origine)	1
22	408 190 0000	Dichtungssatz	Jeu de joints	1
24	408 087 0000	Kolben kpl. ND	Piston cpl. BP	1
24.1	408 009 0000	Kolbenringe ND	Jeu de segments BP	1
24.5	419 037 0005	Schubstange kpl.	Bielle cpl.	1
24.7	706 217 0000	Lagerschalen	Boccola	1
25	408 088 0000	Kolben kpl. HD	Piston cpl. HP	1
25.1	408 008 0000	Kolbenringe HD	Jeu de segments HP	1
25.3	419 037 0005	Schubstange kpl.	Bielle cpl.	1
25.7	706 217 0000	Lagerschalen	Boccola	1
	AB 858S:			
28S	723 272 0000	Zwischenkühler-Leitung kurz (S)	Conduite forcée courte (S)	1
	AB 858:			
28	723 270 0000	Zwischenkühler-Leitung lang	Conduite forcée longue	1
		Optional:	optionnel:	
29	K 31585.1	Ölablass kpl. 1/4" x 75	Purge d'huile cpl. 1/4" x 75	1
29.1	A 2081-N	Verschlusszapfen 1/4"	Verschlusszapfen 1/4"	1
	K 3001	Oel P30, 2 Liter	Huile P30, 2 litres	1


Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

AB 858 & AB 858S

Code: 1123020134

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

erstellt am: 2.2017



Pos.	Art.Nr. / No.d'Art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qt.
		Ölinhalt	Contenue d'huile	1.57lt